









# Mejsel- och bitstabeller

## Passande skruvmejslar till olika skruvar



(enligt SS och i förekommande fall enligt motsvarande tysk och amerikansk standard).

### Tabell 119 Maskinskriv Raka spår




Mejseltjocklek x mejselbredd mm	För Metriska skruvar M					För Unified skruvar UNC		
	ECS 	MCS 	MSCS 	MFS 	MKFS 	ULCS 	UFS 	UKFS 
0,4 x 2,5	M 1,6	M 1,6	M 1,6	M 1,6 M 2	M 1,6 M 2			
0,5 x 3 (0,5 x 3,5)	M 2	M 2	M 2	M 2,5	M 2,5			
0,6 x 3,5 (0,6 x 4)	M 2,5	M 2,5	M 2,5	M 3	M 3			
0,8 x 4 (0,8 x 5,5)	M 3 M 3,5	M 3 M 3,5	M 3 M 3,5	M 3,5 M 4	Nr 5	Nr 5	Nr 5	
1,0 x 5,5 (1,0 x 6,5)	M 4	M 4	M 4	M 5	M 5	Nr 6 8	Nr 6 8	Nr 6 8
1,2 x 6,5 (1,2 x 8)	M 5	M 5	M 5	M 6	M 6	Nr 10 12	Nr 10 12	Nr 10 12
1,6 x 8 (1,6 x 10)	M 6	M 6	M 6	M 8	M 8	1/4	1/4	1/4
2,0 x 12 (2 x 13)	M 8	M 8	M 8	M 10	M 10	5/16 3/8 1/2	5/16 3/8 1/2	5/16 3/8 1/2
2,5 x 14 (2,5 x 16)	M 10	M 10	M 10			5/8 3/4	5/8 3/4	5/8 3/4

Mejseldimensioner inom parentes avser äldre standard.







### Tabell 120 Gängpressande skruv Raka spår

Mejseltjocklek x mejselbredd mm	För ST-gängor	
	CSK CSS 	KFSK KFSS 
0,4 x 2,5		
0,5 x 3 (0,5 x 3,5)	ST 2,2	ST 2,2
0,6 x 3,5 (0,6 x 4)	ST 2,9	ST 2,9
0,8 x 4 (0,8 x 5,5)	ST 3,5	ST 3,5
1,0 x 5,5 (1,0 x 6,5)	ST 4,2	ST 4,2
1,2 x 6,5 (1,2 x 8)	ST 4,8 ST 5,5	ST 4,8 ST 5,5
1,6 x 8 (1,6 x 10)	ST 6,3	ST 6,3
2,0 x 12 (2 x 13)		
2,5 x 14 (2,5 x 16)		



### Tabell 121 Träskruv Raka spår

Mejseltjocklek x mejselbredd mm	För skruv nr		
	TKS 	TFS 	TKFS 
0,5 x 3 (0,5 x 3,5)	2	2	2
0,6 x 3,5 (0,6 x 4)	(3) 4	(3) 4	(3) 4
0,8 x 4 (0,8 x 5,5)	(5) 6	(5) 6	(5) 6
1,0 x 5,5 (1,0 x 6,5)	(7) 8	(7) 8	(7) 8
1,2 x 6,5 (1,2 x 8)	(9) 10	(9) 10	(9) 10
	12 14	12 14	12 14
1,6 x 8 (1,6 x 10)	16	16	16
2 x 12 (2 x 13)	18 20	18 20	18 20




### Tabell 122 Kryss-spår Phillips och Pozidriv/Supadriv

Kryss-spår nr	För Metriska skruvar M			För Unified skruvar UNC		
	MRX 	MFX 	MKFX 	URX 	UFX 	UKFX 
0	M 2					
1	M 2,5 M 3	M 2,5 M 3	M 2,5 M 3			
2	M 3,5 M 4 M 5	M 3,5 M 4 M 5	M 3,5 M 4 M 5	Nr 5 Nr 6 Nr 8 Nr 10	Nr 5 Nr 6 Nr 8 Nr 10	Nr 5 Nr 6 Nr 8 Nr 10
3	M 6	M 6	M 6	Nr 12 1/4	Nr 12 1/4	Nr 12 1/4
4	M 8 M 10	M 8 M 10	M 8 M 10	5/16 3/8 7/16 1/2	5/16 3/8 7/16 1/2	5/16 3/8 7/16 1/2

### Tabell 123 Kryss-spår Phillips och Pozidriv/Supadriv

Kryss-spår nr	För ST-gängor	
	RXK RXS 	KFXK KFXS 
0	—	—
1	ST 2,2 ST 2,9	ST 2,2 ST 2,9
2	ST 3,5 ST 4,2 ST 4,8	ST 3,5 ST 4,2 ST 4,8
3	ST 5,5 ST 6,3	ST 5,5 ST 6,3
4	—	—

### Tabell 124 Kryss-spår Phillips och Pozidriv/Supadriv




Kryss-spår nr	Skruv nr		
	TKX 	TFX 	TKFX 
0	—	—	—
1	(3) 4	(3) 4	(3) 4
2	(5) 6 (7) 8 (9) 10	(5) 6 (7) 8 (9) 10	(5) 6 (7) 8 (9) 10
3	12 14	12 14	12 14
4	16	16	16

# Bitstabell

## Passande torxbits enligt skruvstandarder



**Tabell I83 Plåtskruv Torx**



Torx nr	För ST-gängor		
	RTS RTK 	FTS 	KFTS 
10	ST 2,9	ST 2,9	ST 2,9
15	ST 3,5	ST 3,5	ST 3,5
20	ST 4,2	ST 4,2	ST 4,2
25	ST 4,8	ST 4,8	ST 4,8
	ST 5,5	ST 5,5	ST 5,5
30	ST 6,3	ST 6,3	ST 6,3


**Tabell I84 Maskinskruv Torx**



Torx nr	För Metriska skruvar M	
	MRT 	Torx nr För Metriska skruvar M MRT 
8	M 2,5	25 M 5
10	M 3	30 M 6
15	M 3,5	45 M 8
20	M 4	50 M 10

## Skruvskallar

Nedan följer ett urval av skruvskallar som finns på marknaden.



Sexkant




Insex



Phillips



Torx®  
Torx Plus®



Sexkantsspår




Insex med pin



Pozidriv  
Supadrive®



Combitorx®



Spår




Insex med  
styrhål




Combiphillips



Torx® med pin




Fyrkant



Envägsskruv



Half-turn  
thumb screw



Utvändig torx®



Fyrkantshål



Snakeeyes



Thumb screw



y-slot



Fyrkantsspår



Fyrkant



T-head